

スガウェアリング技術振興財団が協力した主な JIS 規格一覧

(令和5年10月6日 現在)

染色堅ろう度試験関係

No	JIS 規格		対応 ISO 規格(ISO 105)
	番号	名称 (略称)	
1	L 0801	通則	- A01
2	L 0803	添付白布	- F01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10
3	L 0804	変退色用グレースケール	- A02
4	L 0805	汚染用グレースケール	- A03
5	L 0808	標準染色濃度表	- A01
6	L 0809	計器による変退色及び汚染の判定方法	—
7	L 0841	日光	- B01
8	L 0842	紫外線カーボンアーク灯光	—
9	L 0843	キセノンアーク灯光	- B02, 06
10	L 0844	洗濯	- C06, 08, 09, 10, 12
11	L 0845	熱湯	- E08
12	L 0846	水	- E01
13	L 0847	海水	- E02
14	L 0848	汗	- E04
15	L 0849	摩擦	- X12, X19
16	L 0850	ホットプレッシング	- X11
17	L 0851	酸滴下	- E05
18	L 0852	アルカリ滴下	- E06
19	L 0853	水滴下	- E07
20	L 0854	昇華	—
21	L 0855	窒素酸化物	- G01
22	L 0856	塩素漂白	- N01
23	L 0857	過酸化漂白	- N02
24	L 0858	亜硫酸ガス漂白	- N05
25	L 0859	亜塩素酸塩漂白	- N03, 04
26	L 0860	ドライクリーニング	- D01
27	L 0863	マーセライジング	- X04
28	L 0866	塩化アルミニウム化炭	- X01
29	L 0867	硫酸化炭	- X02
30	L 0868	ホルムアルデヒド	- X09
31	L 0869	蒸熱	- E11
32	L 0870	染浴内クロム塩	- Z01
33	L 0875	ポッティング	- E09
34	L 0876	縮充	- E12
35	L 0878	蒸気ブリーチング	- P02
36	L 0879	乾熱処理	- P01
37	L 0884	塩素処理水	- E03
38	L 0886	ホトクロミズムの検出・評価	- B05
39	L 0888	光及び汗	- B07
40	L 0889	酸素系漂白剤を用いる洗濯	—
41	L 0890	オゾン	- G03
42	L 0891	キセノンアーク灯光及びサンシャインカーボンアーク灯光	—
43	L 1916	繊維製品の白色度測定方法	- J02

その他

No	JIS 規格		対応 ISO 規格
	番号	名称 (略称)	
1	Z 2371	塩水噴霧試験方法	ISO 9227